

平成27年度 対策一覧表

令和5年3月末時点

【甲山小学校】

NO	路線名	大字	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道新山線	西上原	道路反射鏡が傷んでいる	道路反射鏡の更新	世羅町	対策済
2	町道永楽羽場崎線	小世良	歩道が無く危険	外側線の引き直し	世羅町	対策済
3	町道永楽羽場崎線	小世良	カーブでの見通しが悪く危険	通学路を示す看板の設置	地域・PTA	対策済

【せらひがし小学校】

NO	路線名	大字	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
4	町道矢熊線	宇津戸	歩道が無く危険	水路蓋掛けによる路側帯の拡幅	世羅町	対策済
5	国道184号	宇津戸	横断歩道橋が傷んでいる	横断歩道橋の修繕	広島県	対策済
6	町道石丸谷線	川尻	交差点での見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置	世羅町	対策済
7	町道小草樫ノ木線	東上原	法面から落石があり危険	児童への注意喚起	世羅町	対策済
8	(主)府中世羅三和線	小谷	車道の横断が危険	通学児童への指導	学校	対策済
9	(主)甲山甲奴上市線	別迫	交差点での車道の横断が危険	今後交通量が増加するようであれば信号機設置を検討	公安委員会	—
10	(主)甲山甲奴上市線	別迫	車道の横断が危険	交差点を示す路面標示の設置	広島県	対策済
11	町道世羅中央線	別迫	法面に倒木があり危険	法面の倒木除去	世羅町	対策済

【世羅小学校】

NO	路線名	大字	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
12	町道平帽子2号線	本郷	水路への転落の恐れがあり危険	通学児童への指導	学校	対策済
13	町道平帽子2号線	本郷	水路への転落の恐れがあり危険	水路蓋の設置	世羅町	設置しない
14	町道西川本線	本郷	交差点での見通しが悪く危険	道路反射鏡の更新	世羅町	対策済
15	町道寺町本郷線	本郷	歩道が無く危険	路側帯のカラー化を検討	世羅町	対策済
16	(主)三原東城線	西神崎	水路への転落の恐れがあり危険	視線誘導標(ラバーポール)の設置	広島県	対策済
17	町道三原篠線	津口	池への転落の恐れがあり危険	通学児童への指導	学校	対策済
18	(主)世羅甲田線	津口	交差点での車道の横断が危険	通学路を示す看板の設置	地域・PTA	対策済

【せらにし小学校】

NO	路線名	大字	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
19	(主)三次大和線	小国	歩道が無く危険	通学児童への指導	学校	対策済
20	町道小国美波羅川線	小国	水路蓋に隙間があり危険	水路蓋の増設	世羅町	対策済
21	(主)吉舎豊栄線	小国	車道の横断が危険	横断歩道の引き直し 車道のカラー化	公安委員会 広島県	対策済
22	町道小国美波羅川線	小国	転落の恐れがあり危険	通学児童への指導	学校	対策済
23	(主)吉舎豊栄線	小国	歩道が無く危険	スクールバスの運行は行わない。(距離基準に満たないため)	学校	対策済

※NO15の対策箇所図はH29年度対策分を参照。※対策済、対策時期未定分については箇所図なし。